# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Berounské terasy parc.č.6435**

PSČ, místo: **266 01, Beroun**

Typ budovy: **Rodinný dům řadový typ E1-SO_123**

Plocha obálky budovy: **468,83** $m^2$

Objemový faktor tvaru A/V: **0,75** $m^2/m^3$

Celková energeticky vztažná plocha: **204,20** $m^2$



# ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

| Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) | Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) |
|---|---|

**Měrné hodnoty** kWh/($m^2$·rok)




| Hodnoty pro celou budovu MWh/rok | 22,7 | 26,6 |
|---|---|---|

# DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

| Opatření pro | Stanovena |
|---|---|
| Vnější stěny: | ☐ |
| Okna a dveře: | ☐ |
| Střechu: | ☐ |
| Podlahu: | ☐ |
| Vytápění: | ☐ |
| Chlazení / klimatizaci: | ☐ |
| Větrání: | ☐ |
| Přípravu teplé vody: | ☐ |
| Osvětlení: | ☐ |
| Jiné: | ☐ |

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení

# PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

**Hodnoty pro celou budovu**
MWh/rok




- Zemní plyn - 21,9
- Elektřina ze sítě - 0,9

# UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

| | Obálka budovy | Vytápění | Chlazení | Větrání | Úprava vlhkosti | Teplá voda | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $U_{em}$ W/(m²·K) | Dílčí dodané energie | | | Měrné hodnoty | kWh(m²·rok) | |
| Mimořádně úsporná A | | | | | | | |
| B | 0,33 | 76 | | | | | |
| C | | | | 1 | | 32 | 3 |
| D | | | | | | | |
| E | | | | | | | |
| F | | | | | | | |
| G | | | | | | | |
| Mimořádně nehospodárná | | | | | | | |
| **Hodnoty pro celou budovu** MWh/rok | | 15,6 | | 0,1 | | 6,4 | 0,6 |


Zpracovatel: **Ing. Pavel Fenyko**

Kontakt: **pavelfenyko@seznam.cz**

Osvědčení č.: **1284**

Vyhotoveno dne: **06.01.2017**

Podpis: